

Ind. del Papel





Factor de riesgo



UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS SOMETIDOS A PRESIÓN

MEDIDAS PREVENTIVAS

- **Control periódico:** prueba hidráulica , medición de espesores, válvulas de seguridad y mantenimiento general, en caso de contar con calderas tener controles mensuales y foguista matriculado.



Factor de riesgo



ELÉCTRICO: corto circuitos, contactos directos e indirectos

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Protección contra contactos indirectos y directos, puesta a tierra y continuidad de la misma, llaves térmicas, cables con doble aislación, tendido de cables y tableros eléctricos según lo indicado por la Asociación Electrotécnica Argentina, respetar distancias de seguridad, uso de elementos de protección personal.



Factor de riesgo



MECÁNICOS: golpes , cortes , atrapamientos etc.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Protección en la maquinaria, parada de emergencia, control y mantenimiento de las herramientas, uso de elementos de protección personal.



Factor de riesgo



***ATROPELLAMIENTO, GOLPES, COLISIONES, VUELCOS etc.
Por la utilización Vehículos y maquinaria pesada***

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Control y Registro de mantenimiento, Alarma fonoluminosa de retroceso, indicación de carga máxima, cabina con protección y cinturón de seguridad, respetar la velocidades máximas establecidas, utilización de ropa de color de fácil visualización.



Factor de riesgo



INCENDIO

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Almacenamiento de los inflamables, respetando las cantidades límites y con contención de derrames. Disponer de instalación contra incendio, extintores para el tipo de fuego posible y a su carga de fuego, eficaz sistema de aspiración y ventilación, contar con sistema de detección de incendio, contar con brigada contra incendios .



Factor de riesgo



EXPOSICIÓN AL RUIDO

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Mantenimiento de maquinaria, uso de elementos de protección personal auditiva de acuerdo al nivel y frecuencia del ruido.



Factor de riesgo



EXPOSICIÓN A VIBRACIONES

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Mantenimiento de maquinaria, rotación del puesto de trabajo y uso de elementos de protección personal.



Factor de riesgo



ILUMINACIÓN

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Respetar la iluminación mínima según la tarea, evitar deslumbramientos.



Factor de riesgo



ESTRÉS TÉRMICO Y CONDICIONES CLIMÁTICAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Medición de la carga térmica y respetar los tiempos de descanso, rotación de puestos de trabajo.



Factor de riesgo



ESFUERZOS FÍSICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Utilización de medios mecánicos de izaje, método de levantamiento de carga, realizar estudios ergonómicos del puesto de trabajo y en base a estos no exceder el límite de peso para el levantamiento manual de cargas.



Factor de riesgo



MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y POSICIONES FORZADAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Realizar estudios ergonómicos del puesto de trabajo, rotación del puesto de trabajo.



Factor de riesgo



EXPOSICIÓN A SOLVENTES E HIDROCARBUROS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Utilizar elementos de protección respiratorios y guantes específicos para dichas tareas y ventilación eficaz.



Factor de riesgo



***POLVO DE MADERA, SUSTANCIAS SENSIBILIZANTES
DEL PULMÓN Y CANCERÍGENAS***

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Utilizar elementos de protección respiratorios sistemas de aspiración y ventilación.



Factor de riesgo



***EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS,
CONSERVANTES DE MADERAS Y RESINAS***

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Utilizar elementos de protección respiratorios y guantes, ventilación apropiada.



Factor de riesgo




***EXPOSICIÓN A HONGOS, BACTERIAS,
ÁCAROS Y PARÁSITOS DE LA MADERA***

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Capacitación específica, utilización de elementos de protección.



Factor de riesgo



EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL BLANQUEADORES:

*hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrogeno, dióxido de azufre, etc.;
aditivos: talco industrial, dióxido de titanio, caolín, carbonato de calcio, almidón, etc. ;
anti hongos: tiazoles, formaldehidos, etc. ; otros: estireno, diferentes resinas, ácido sulfúrico, etc.)*

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Capacitación específica, elementos de protección personal eficaces, limpieza del área de trabajo, sistemas de aspiración y ventilación. Hojas de seguridad de los productos al alcance de los trabajadores.



Factor de riesgo



TURNOS DE TRABAJO EXTENSOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Distribución de tareas y horarios y rotación de puesto de trabajo.