



ACCIDENTE EN PLATAFORMA

ELEVADORA TELESCÓPICA

EL HECHO:

- En un edificio de oficinas "X" de Madrid, España, se iba a proceder a la limpieza de un muro.
- Para ello, se contrató a una empresa de limpieza que utilizaría una plataforma autoelevadora, con la que accedería a todos los puntos del muro.
- Al desplazar la plataforma dentro del hall principal, una de sus ruedas presionó la esquina de una baldosa del piso flotante, provocando que la misma se rompiera por lo cuál desestabilizó a la plataforma.
- La plataforma al perder el equilibrio cae.
- Afortunadamente no había nadie en el radio de caída, pues de haber habido alguien, las consecuencias hubieran podido ser catastróficas.

Se adjuntan las fotos de lo ocurrido:



**SERVICIO INTEGRAL DE HIGIENE,
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE.**

FUERZA AEREA 3100 - FUNES (SF)
Tel./Fax: (0341) 4934419 / 155-408944
E-mail: sihisein@cablenet.com.ar





**SERVICIO INTEGRAL DE HIGIENE,
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE.**

FUERZA AEREA 3100 - FUNES (SF)
Tel./Fax: (0341) 4934419 / 155-408944
E-mail: sihisein@cablenet.com.ar

